



Rapportage

Meester Reigersstraat 14 Ulfth

Gegevens

Werkdatum	19-08-2905
Werkbon nummer	192511
Opdrachtgever	T. Mesink Meester Reigersstraat 14 7071XS Ulfth
Contactpersoon	T. Messink 0316221200 / 0618945589 tamaramessink@ezorg.nl
Werkadres	T. Messink Meester Reigersstraat 14, Ulfth, Nederland

Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie i.v.m. verstopping keukenafvoer.

Bevindingen

Aan voorzijde van de woning put opgegraven en vanaf daar de afvoer ontstopt. Tijdens ontstoppen kwam er ophoogzand mee.
Met camera leiding geïnspecteerd, leiding is van asbest.
Onder de keukenafvoer is de leiding doorgesleten, en zit er een gat in de asbest leiding. Onder de woning zit geen kruipruimte

Foto's



Advies

Een deelrenovatie liner (kous) plaatsen.