



Rapportage

Molenweg 17 Kilder

Gegevens

Werkdatum	19-08-2102
Werkbon nummer	190436
Opdrachtgever	Gemeente Montferland Postbus 47 6940 BA Didam
Contactpersoon	Dhr. R. Vermeer 0316291391 r.vermeer@montferland.info
Werkadres	Dhr. Smeenk Molenweg 17, Kilder, Nederland

Probleemstelling / doel onderzoek

Inspecteren bestaande vrijvervalriolering

Bevindingen

Inspectie bestaande vrijvervalriolering. riolering ligt voor ca 7 meter verzakt onder de stelconplaten.

Advies

Het laatste deel van de leiding zal opgehaald moeten worden, wellicht is het nodig om tot aan de pompput de leiding te vernieuwen. ook zal het niveau van de pompput bekeken moeten worden.