



Rapportage

Vinkenlaan 29 Dieren

Gegevens

Werkdatum	19-08-2102
Werkbon nummer	190236
Opdrachtgever	Aannemingsbedrijf Draisma BV Paramariboweg 100 7333PB Apeldoorn
Contactpersoon	Dennis Kaptein 055-5383940 dk@draisma.nl
Werkadres	Dhr. Elsebroek Vinkenlaan 29, Dieren, Nederland

Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie i.v.m. lekkage

Bevindingen

Leiding met camera geïnspecteerd.
Er zitten twee of drie gaten in de asbest leiding.

Foto's



Advies

Liggende asbest leiding ca. 8 meter relinen en aansluitingen open frezen.