



Rapportage

Welinkweg 3 Dinxperlo

Gegevens

Werkdatum	18-08-0313
Werkbon nummer	187710
Opdrachtgever	gemeente Aalten Hofstraat 8 Dinxperlo
Contactpersoon	L.Stortelder 0543-493333 L.stortelder@aalten.nl
Werkadres	De Woonplaats Welinkweg 3, Dinxperlo, Nederland

Probleemstelling / doel onderzoek

In opdracht van de Woonplaats rioolinspectie uitgevoerd i.v.m. vaak voorkomende verstoppingen.

Bevindingen

Inspectie riool richting hoofd riool. In de weg zit een stoot rand deze leiding is van gres en ligt vol met kalk zie camera beelden. Op de weg markering aangegeven . In de stoep zit nog os hierna gaat het over van pvc na gres. Advies kalk uit spuiten en gres riool vervangen hier zal gezaagd moeten worden.

Foto's



Advies

vervangen riool vanaf kop hoofdriool tot overgang pvc